

豪美精密部件门槛梁专机设备招采技术要求

设备名称：门槛梁专机

部门	设备主管	技术主管	技术经理	生产经理	设备部领导	部件部领导
审核	牛海波	技术经理	孙国强 2024-2-27	王伟		刘军
序号	项目	评标分类	项目	招标要求		
<p>项目开发方向：门槛梁类型柔性单元集成自动化开发专线，目标使用我司BA01左内门槛梁生产周期10分钟内完成单个工作件进行策划设计，自动线方向可以考虑融合：</p> <p>硬性要求：1: 本线必须要融合有精密多轴锯切，精度在0.1mm内 2: 必须融合CNC加工模块精度0.01mm公差。</p> <p>1: 多轴锯切设备，或多元化机械臂驱动进行万向锯切。</p> <p>2: CNC，CNC多系统同步、多模块，立式，卧式，多头等模块接入模式进行开发。</p> <p>3: 钻孔柔性快换快拆模块化，需要有效，可调节等特性。</p> <p>4: 夹具模块由开发商制作完成，夹具可以考：1、虑柔性集成。 2、专用夹具。（需要有装夹不到位报警停机功能，保护设备）</p> <p>5: 加工模块分为多工步，可以连线导入，每条分线可独立加工的实施方案。</p> <p>6: 换线方便快捷，可以实现快速换型。</p> <p>7: 整个加工模块需要重点考虑同步加工共振影响。</p> <p>8: 如不能实现全站运转，可通过机械臂做装夹转序。</p> <p>9: 本加工线按1人服务作为开发标准。</p> <p>10: 加工线需要考虑夹具清理功能导入（高压冲洗功能或其他清理方案）</p> <p>11: 品质要求：加工线加工稳定性需要能稳定输出，如加工线最终不能稳定输出，测判定为不合，不能验收。</p> <p>12: 需要考虑换线方便，能快速的进行切换。</p>						
1	系统/功能	功能	控制器系统	NC系统西门子、集成系统三菱/西门子：可链接MS系统		
2	加工行程	工作范围	单工位行程X(主轴左右移动)	加工行程不小于2.5米（加工件长度为1800-2500mm, 柔性可调节）		
3	加工行程	工作范围	行程Y(主轴前后移动)	550mm至600mm（可实现加工联动）		
4	加工行程	工作范围	行程Z(主轴上下移动)	600mm至700mm（可单独调整加工高度，可实现加工联动）		
5	加工行程	工作范围	工件加工需要行程	长2.5米-宽0.55米以上，高度0.6米以上		
6	加工行程	工作范围	工作台尺寸（长×宽）	加工长度为可调节制造单元、最大能完全装夹2.4米门槛梁导入，需要计算增加转台长度		
7	功率负荷	工作范围	工作台最大台荷重	独立单单元模块承重≥1500 KG		
8	速度/效率	效率功率	单件加工时间	我司提供测试图档:10分钟内完成单个加工节拍作为开发目标		
9	精度	精度要求	独立模块站点切换后	单点定位精度在0.05mm，整体精度在0.08mm内		
10	配置	三轴	轴号	X	Y	Z
11	精度	精度要求	CNC三轴移动定位精度	±0.01mm(全程)	0.01mm(全程)	0.01mm(全程)
12	精度	精度要求	CNC三轴重复定位精度	±0.006mm(全程)	±0.006mm(全程)	±0.006mm(全程)
13	辅助配置	维护使用	锯切锯盘定义不小于500锯片	锯片专用主轴电机		
14	辅助配置	维护使用	CNC主轴	BT40系列重型切削主轴：长鼻端		
15	辅助配置	维护使用	刀具附件	(根据加工中心模块配全套刀头)		
16	辅助配置	维护使用	夹具	本多元自动线夹具有开发（或延用我司现有夹具，需要评估可行性） (换型夹具模块需要有精定位销定位，夹具换型能在4小时内完成)		

17	辅助配置	维护使用	对刀仪	每个CNC模块配备对刀仪：品牌（提供3个品牌参考）		
18	辅助配置	维护使用	存储工具	每个机台模块配U盘一个		
19	辅助配置	维护使用	自动门	机床门能自动开门关门，有效封闭安全防护等级，方便进入机床上下料		
20	辅助配置	维护使用	M代码功能	每个单项模组设备预留M代码，需要输出 1：4组气动电磁阀，4组气阀快速接口，有标识 2：4组液压电磁阀，4组液压快速接口，有标识 3：预留控制按钮所有M代码，需要外制独立调试用按键。		
21	辅助配置	标准配置	水枪，气枪	专用高压水泵：水枪和气管长度3米		
22	辅助配置	维护使用	水箱	油水分离器，沉淀池，水箱容量350升以上		
23	培训要求	维护使用	使用培训	供应商需提供操作培训，维护保养，自动线应用确保我司技术人员完全掌握并熟练使用（应用模块培训时间不少于一周）		
24	配置	三轴	轴号	X	Y	Z
25	速度/效率	效率功率	CNC三轴快移速度	36	36	36
26	速度/效率	效率功率	三轴最大进给速度	15	15	15
27	配置	标准	刀库	24把		
28	配置	四轴	CNC模块需要配四轴	四轴320 优选品牌：金潭佳、兆奕或其它一线大品牌		
29	配置		L板	匹配四轴开发L板（孔位与型号由豪美工艺技术输出，双方打合确认）		
30	配置	四轴	匹配四轴垫高块	整体加工件保证刚性		
31	辅助配置	维护使用	切削冷却	CNC加工类型设备需要有外部水冷功能，切削冷却		
32	辅助配置	维护使用	喷油雾	喷油雾冷却功能		
33	辅助配置	维护使用	每个锯切模块需要备有一套的锯片备用	550锯片一套配机台，一套备用		
34	辅助配置	维护使用	每个CNC模块需要备有24把刀头	24把BT40刀头（型号由豪美工艺工程师提供）		
35	系统	锯切模块系统	锯切模块系统	新代系统/西门子系统		
36	精度	设备刚性	设备共振	正在整个生产线过程中不可以有影响加工精度的问题发生		
37	使用	互通性	连线生产应用导入	整个自动化生产线相互连线，相互保护功能，都能独立工作，需要有外部单元开元接入口		
38	辅助配置	维护使用	维修及维保	应设计合理的维修通道和位置		
39	辅助配置	维护使用	调试	应设计合理调试通道和位置		
40	机械	床身	床身	铸铁床身 加工中心 Z方向建议设计成BT型结构		
41	机械	三轴传动	三轴传动	三轴丝杠		
42	锯断单元机械	加工动力头	加工动力头	双头联动：每个头能独立操作		
43	锯断单元机械	精度要求	C三轴重复定位精度	±0.006mm(全程)	±0.006mm(全程)	±0.006mm(全程)